

Kit de réparation pour cylindre récepteur d'embrayage TOURMAX

CCK-402

PVC: 12,79 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	81640402
PVC:	12,79 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	TOURMAX
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.007 kg

Données techniques

Type	article
Type	kit de réparation pour cylindre récepteur d'embrayage