

Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KK-0142F

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur
- Keyster = K-35
- OEM = 92055-1222

Soupape de chambre de flotteur
- Keyster = KVN-16R30
- OEM = 16030-1007
- OEM = 16030-028

Vis de mélange
- Keyster = KHSS-493
- OEM = 16014-1054

aiguille d'injection #D471=N96M

gicleur d'aiguille

Ligne de gicleur

Gicleur principal #100
- Keyster = KHM-110100

Gicleur principal #98
- Keyster = KHM-110098

Gicleur de ralenti #35
- Keyster = KHS-05C035
- OEM = 92064-1035

PVC: 29,90 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KK-0142F
EAN	4550240008251
PVC:	29,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.023 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article