

Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KK-0188NFR

Le kit contient les articles suivants :

2x joint de chambre de flotteur
- Keyster = K-35
- OEM = 92055-1222

2x vanne de chambre de flotteur
- Keyster = KVN-16R30
- OEM = 16030-1007
- OEM = 16030-028

2x Jeu de vis de mélange
- Keyster = KHSS-493
- OEM = 16014-1054

1x aiguille d'injection D817
OEM = 16009-1616 #N60T , gauche

1x aiguille d'injection D816
- OEM = 16009-1617 #N60S , droite

2x gicleur d'aiguille
- OEM = 16017-1277

2x gicleur principal #105
- Keyster = KHM-110105

2x gicleur de ralenti #35
- Keyster = KHS-05C035

2x joint torique
- OEM = 92055-1004

2x joint torique
- OEM = 92055-1223

PVC: 59,90 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KK-0188NFR
EAN	4550240008336
PVC:	59,90 €

SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.02 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article