

Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KK-0189NFR

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur
- Keyster = K-35
- OEM = 92055-1222

Soupape de chambre de flotteur
- Keyster = KVN-16R30
- OEM = 16030-1007
- OEM = 16030-028

Jeu de vis de mélange
- Keyster = KHSS-493
- OEM = 16014-1054

Aiguille d'injection D818 (N36N)
- OEM = 16009-1342

gicleur d'aiguille
- OEM = 16017-1277

gicleur principal #130
- Keyster = KHM-110130

Gicleur de ralenti #35
- Keyster = KHS-05C035

1x joint torique
- OEM = 92055-1004

1x joint torique
- OEM = 92055-1223

PVC: 29,90 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KK-0189NFR
EAN	4550240008343
PVC:	29,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET

Weight	0.011 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article