

# Set de réparation pour carburateur KEYSTER

**KK-0191NFR**

**Le kit contient les articles suivants :**

**Joint de chambre de flotteur**

**- Keyster = K-35**

**- OEM = 92055-1222**

**Soupape de chambre de flotteur**

**- Keyster = KVN-16R30**

**- OEM = 16030-1007**

**- OEM = 16030-028**

**Jeu de vis de mélange**

**- Keyster = KHSS-493**

**- OEM = 16014-1054**

**Aiguille d'injection D820**

**- OEM = 16009-1464**

**gicleur d'aiguille**

**- OEM = 16017-1277**

**Gicleur principal #92**

**- Keyster = KHM-110092**

**Gicleur de ralenti #35**

**- Keyster = KHS-05C035**

**2x joint torique**

**- OEM = 92055-1004**

**2x joint torique**

**- OEM = 92055-1223**

## PVC: 29,90 €

### Données de base

| | |
|---|---|
| **Numéro d'article du fournisseur:** | KK-0191NFR |
| **EAN** | 4550240008367 |
| **PVC:** | 29,90 € |
| **SB-Article** | Non |
| **Marque/Fournisseur** | KEYSTER |
| **Unité de mesure:** | SET |

| | |
|---|---|
| **Weight** | 0.01 kg |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| **Domaine d'utilisation** | kit de réparation |
| **Type** | pièces de carburateur |
| **Type** | article |