

Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-1476

Le kit contient les articles suivants :

2 x joint de chambre de flotteur
- Keyster = K145
- OEM = 16163-MAY-000

2 x joint d'entonnoir
- Keyster = K147
- OEM = 16010-MAY-000

2 x vanne de chambre de flotteur
- Keyster = KVN-16N00
- OEM = 16155-413-751

2 x jeu de vis de mélange
- Keyster = KHSS-553
- OEM = 16016-MV1-630

1 x jeu de gicleurs principaux #118
- Keyster = KHM-110118
- OEM = 99101-GHB1180

1 x gicleur principal #120
- Keyster = KHM-110120
- OEM = 99101-GHB1220

2 x gicleur de ralenti #40
- Keyster = KHS-22B040
- OEM = 99103-MT20400

2 x vis de vidange
- Keyster = F-130
- OEM = 16015-MV1-700

10 x joint torique
- OEM = 16010-MAY-000

PVC: 89,90 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KH-1476
PVC:	89,90 €

SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article
numéro de référence	KH1476