

Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-0160

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

- Keyster = K-10F

Soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KVN-16R30

- OEM = 16011-169-004 remplacé par 16011-GBF-B41

- OEM = 16011-393-004 remplacé par 16011-KCK-910

- OEM = 16011-382-004 remplacé par 16011-KG0-891

Vis de mélange

Aiguille d'injection #D55=F3051E

Gicleur principal #110

- Keyster = KHM-110110

PVC 22,90 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KH-0160
EAN	4550240008008
PVC:	22,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.012 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article