

Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KS-0260

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

- OEM = 13251-05200

Kit de soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KYV-21020

- OEM = 13370-05200

Set de vis de mélange

- OEM = 13279-05200

Aiguille d'injection #Y149 = 5C71

- OEM = 13383-05210

gicleur principal #100

Gicleur de ralenti #38

div. joints toriques (voir ill.)

PVC: 24,90 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KS-0260
EAN	4550240006202
PVC:	24,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.013 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article