

Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KS-0259

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur
- OEM = 13251-03410

Kit de soupape de chambre de flotteur
- OEM = 13370-03310

Set de vis de mélange
- OEM = 13269-01010

Aiguille d'injection #Y183 = 412
Gicleur principal #250
- Keyster = KYM-000250
- OEM = 09491-50008

Gicleur de ralenti #17,5
- Keyster = KYS-0B017,5
- OEM = 09492-17006

div. joints toriques (voir ill.)

PVC: 24,90 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KS-0259
EAN	4550240002013
PVC:	24,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.012 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article