

Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KY-0777N

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur
- Keyster = NTMOR-020G
- OEM = 3GM-14997-00

Joint d'étanchéité moulé
- OEM = 3LF-14147-00

Kit de soupape de chambre de flotteur
- Keyster = KVN-16Q2T
- OEM = 3GM-14107-17

Kit de vis de mélange
- Keyster = KYSS-045
- OEM = 12R-14105-00

Aiguille d'injection #Y365 = 5EI85
- Keyster = KYJ-0365
- OEM = 4NX-1490J-00

Gicleur d'aiguille
- Keyster = Y-2
- OEM = 3GM-14141-92

Gicleur principal #75
- Keyster = KYM-020075
- OEM = 830-14231-15

Gicleur principal #142,5
- Keyster = KYM-120142,5
- OEM = 3LD-1423A-79

Gicleur de ralenti #45
- Keyster = KYS-02C045
- OEM = 4GO-14142-45

Buse d'air #1,4
- OEM = 239-14172-14

Buse à air #70
- OEM = 620-14231-15

Divers joints toriques (voir ill.)

PVC: 54,90 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KY-0777N
EAN	4550240011411
PVC:	54,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.019 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article