

Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KY-0776NG

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur
- Keyster = NTMOR-020G
- OEM = 3GM-14997-00

Joint d'étanchéité moulé
- OEM = 3LF-14147-00

Kit de soupape de chambre de flotteur
- Keyster = KVN-16Q2T
- OEM = 3GM-14107-17

Kit de vis de mélange
- Keyster = KYSS-045
- OEM = 12R-14105-00

Aiguille d'injection #Y363 = 5G52
- Keyster = KYJ-0363
- OEM = 3VD-1490J-00

Gicleur d'aiguille Y-4
- Keyster = NJM-34B
- OEM = 3GM-14141-94

Gicleur principal #70
- Keyster = KYM-020070
- OEM = 830-14231-14

Gicleur principal #142,5
- Keyster = KYM-120142,5
- OEM = 3LD-14231-28-14231-15

Gicleur de ralenti #37,5
- Keyster = KYS-02C037,5
- OEM = 4GO-14142-37-AO

Buse d'air #1,4
- OEM = 239-14172-14

Buse à air #70
- OEM = 620-14231-15

Divers joints toriques (voir ill.)

PVC: 54,90 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KY-0776NG
EAN	4550240012630
PVC:	54,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.019 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article