

Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KY-0615NRG

Le kit contient les articles suivants

Joint de chambre de flotteur
- Keyster = YFCG-37D
- OEM = 3XW-14984-00

Kit de soupape de chambre de flotteur
- Keyster = KYV-33L23
- OEM = 3CF-14107-23

Kit de vis de mélange
- Keyster = KYSS-045
- OEM = 4CC-14105-00

Aiguille d'injection #Y520 = 5D66
- OEM = 5EA-1490J-00

gicleur d'aiguille 378/Y-2
-OEM = 50H-14941-92

gicleur principal #95
- Keyster = KYM-020095
- OEM = 620-14231-19

Gicleur de ralenti #40
- Keyster = KYS-15A040
- OEM = 14142-40

Gicleur principal #127,5
- Keyster = KMM-010127,5
- OEM = 3G2-14231-27

Vis de vidange
- OEM = 12R-14191-00

Divers joints toriques (voir ill.)

PVC: 34,90 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KY-0615NRG
EAN	4550240012494

PVC:	34,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.038 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article