

# Set de réparation pour carburateur KEYSTER

**KY-0780NPLUS**

**Le kit contient les articles suivants :**

**Joint de chambre de flotteur**

**- OEM = 2H0-14184-00**

**Kit de soupape de chambre de flotteur**

**- OEM = 2H0-14190-28**

**Joint de couvercle**

**- OEM = 583-14536-00**

**Set de vis de mélange**

**- OEM = 2H0-14211-00**

**Aiguille d'injection #Y249 - 6LF25**

**- Keyster = KYJ-0249**

**- OEM = 239-14116-25**

**gicleur d'aiguille**

**- OEM = 2H0-14141-48**

**gicleur principal #300**

**- Keyster = KYM-000300**

**- OEM = 137-141413-60**

## PVC: 72,63 €

### Données de base

| | |
|---|---|
| **Numéro d'article du fournisseur:** | KY-0780NPLUS |
| **PVC:** | 72,63 € |
| **SB-Article** | Non |
| **Marque/Fournisseur** | KEYSTER |
| **Unité de mesure:** | SET |
| **Weight** | 0.043 kg |

### Données techniques

| | |
|---|---|
| **Domaine d'utilisation** | kit de réparation |
| **Type** | pièces de carburateur |
| **Type** | article |