

Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KY-0542RG arrière

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur
- Keyster = K-17B
- OEM = 22V-14147-00

Joint d'étanchéité
- OEM = 3JB-14536-00

Joint d'étanchéité
- OEM = 3JB-14199-00

Kit de soupape de chambre de flotteur
- OEM = 1FK-14190-15

Jeu de vis de mélange
- Keyster = KYSS-045
- OEM = 12R-14105-00

Aiguille d'injection #Y327 = 5DZ9
- Keyster = KYJ-0327
- OEM = 2GV-1490J-10 (ancien)
- OEM = 3BM-1490J-10

gicleur d'aiguille
- OEM = 2JU-14141-08

Gicleur principal #170
- Keyster = KMM-010170
- OEM = 3G2-14231-34

Gicleur principal #137,5
- Keyster = KMM-010137,5
- OEM = 3G2-1423A-78

Gicleur principal #70
- Keyster = KMM-010070
- OEM = 3G2-14231-14

Gicleur de ralenti #35
- OEM = 4G0-14142-35-A0

Tube
- OEM = 2JU-1414G-00

Divers joints toriques (voir ill.)

PVC: 44,90 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KY-0542RG
EAN	4550240012357
PVC:	44,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.055 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article