

Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KY-0561G

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur
- Keyster = YFCG-37D
- OEM = 12R-14984-00

Kit de soupape de chambre de flotteur
- Keyster = KVN-33L15
- OEM = 3CF-14107-15

Kit de vis de mélange
- Keyster = KYSS-045
- OEM = 12R-14105-00

Aiguille d'injection #Y250 = 5FZ74
- Keyster = KYJ-0250
- OEM = 1TX-1490J-00

Gicleur d'aiguille Y-2
- OEM = 50H-14941-92

Gicleur principal #110
- Keyster = KYM-020110
- OEM = 620-14231-22-A0

Gicleur de ralenti #42,5
- Keyster = KYS-15A042H
- OEM = 4G0-14142-42-00

Vis de vidange
- OEM = 12R-14191-00

Divers joints toriques (voir ill.)

PVC: 29,90 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KY-0561G
EAN	4550240012425
PVC:	29,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER

Unité de mesure:	SET

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article