

Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KY-0780NRPLUS

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

- OEM = 2H0-14184-00

Kit de soupape de chambre de flotteur

- OEM = 2H0-14190-28

Joint de couvercle

- OEM = 583-14536-00

Set de vis de mélange

- OEM = 2H0-14211-00

Aiguille d'injection #Y249 - 6LF25

- Keyster = KYJ-0249

- OEM = 239-14116-25

gicleur d'aiguille

- OEM = 2H0-14141-48

gicleur principal #300

- Keyster = KYM-000300

- OEM = 137-141413-60

PVC: 72,63 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KY-0780NRPLUS
EAN	4550240011688
PVC:	72,63 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article