

# Corona CONTEC "B-SP"

**40 denti**

## Prezzo consigliato al pubblico: 39,95 €

Corona B-SPL'ingranaggio "B-SP" a 40 denti di CONTEC è destinato al Ricambio delle Corone delle Guide di 1a, 2a e 4a generazione. Gli ingranaggi a 4 bracci sono realizzati in alluminio e hanno un cerchio di serraggio di 104 mm. CONTEC consiglia di farli montare da un rivenditore specializzato.

### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| **Numero articolo fornitore:** | 265052 |
| **EAN** | 4251507943161 |
| **UVP** | 39,95 € |
| **Bidex-Code** | 202010 |
| **Fedas-Code** | 160363 |
| **DST-Code** | 2R11 |
| **SB-Articolo** | Sì |
| **Marca/Fornitore** | CONTEC |
| **Unità di misura:** | PIECE |
| **Weight** | 0.079 kg |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| **Colore principale** | nero |
| **Diametro di foratura** | 104 mm |
| **Fissaggio** | 4 fori |
| **Marce posteriori** | 1 velocità |
| **Numero di denti** | 40 |
| **Tipo** | Articolo |
| **Tipo articolo** | Corona |
| **Tipo di e-bike** | ready |