

GAADI Binnenband

blitzventiel (DV), 40 mm

Verk.prijs: € 10,90

De binnenband met 2 uiteindenAlles heeft een uiteinde en deze slang heeft er 2. De GAADI-slang is een heel speciale binnenband. Hij heeft 2 uiteinden. Waarom? Nou, het vervangen van een binnenband is niet altijd eenvoudig. Afhankelijk van de Fietsen is het meer of minder ingewikkeld om een binnenband te vervangen. Dit is waar de binnenband te hulp schiet. Dankzij de 2 uiteinden hoeft het wiel niet helemaal verwijderd te worden. Deze demontage is geen probleem op een fiets met snelspanner. Op sommige fietsen zit de as echter stevig vastgeschroefd. Hier heb je een moersleutel nodig, die je meestal niet bij de hand hebt in geval van nood. De binnenband is ook een echte probleemoplosser voor e-bikes met een achternaafmotor. Want ook hier is het moeilijk om het Achterwiel te verwijderen. Zo werkt het: knip de kapotte binnenband door en trek hem uit de buitenband. Plaats vervolgens de binnenband in de buitenband. De uiteinden moeten elkaar raken, niet te ver uit elkaar, maar ook niet overlappend. Pomp de binnenband vervolgens op en ga op weg!

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	510317025111
UVP	€ 10,90
Bidex-Code	204050
SB-Artikel	Nee
DST-Code	2A01
Fedas-Code	160477
Merk/Leverancier	GAADI
Maateenheid:	STUK
Weight	0.172 kg

Technische gegevens

Breedte inch	1 1/2 x 1 3/8 , 1 1/4 , 1 1/4 x 1 3/8 , 1 3/8 , 1 3/8 x 1 1/2
ETRTO	32-584 , 32-590 , 32-597 , 37-584 , 37-590
Hoofdkleur	zwart
Soort artikel	Binnenband
Soort ventiel	blitz (DV)
Type/soort	Artikel
Ventiellengte	40.0 mm
Wielmaat	26 "