



Kit de réparation pour étrier de frein DAYTONA

Daytona 88278, pour étrier flottant Nissin à 1 piston

PVC 18,56 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	88278
EAN	4251507902472
PVC:	18,56 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	DAYTONA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.044 kg

Données techniques

Type	étrier de frein
Type	article
numéro de référence	BCR410