



## Kit de réparation piston de frein TOURMAX

Ø 38,1 x 21,15 mm

**Price: 14,91 €**

### Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	81625205
PVC:	47,58 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	TOURMAX
Unité de mesure:	PIECE

### Données techniques

Type	piston
Type	article