



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KK-0190NFR

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

- Keyster = K-35
- OEM = 92055-1222

Soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KVN-16R30
- OEM = 16030-1007
- OEM = 16030-028

Jeu de vis de mélange

- Keyster = KHSS-493
- OEM = 16014-1054

Aiguille d'injection D819 - OEM = 16009-1657

Gicleur d'aiguille

- OEM = 16017-1277

Gicleur principal #112

- Keyster = KHM-110112

Gicleur de ralenti #35

- Keyster = KHS-05C035

2x joint torique

- OEM = 92055-1004

2x joint torique

- OEM = 92055-1223

PVC 29,90 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:

KK-0190NFR

| | |
|---------------------------|---------------|
| EAN | 4550240008350 |
| PVC: | 29,90 € |
| SB-Article | Non |
| Marque/Fournisseur | KEYSTER |
| Unité de mesure: | SET |
| Weight | 0.009 kg |

Données techniques

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Domaine d'utilisation | kit de réparation |
| Type | pièces de carburateur |
| Type | article |