



## Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KK-0190NFR

Le kit contient les articles suivants :

### Joint de chambre de flotteur

- Keyster = K-35
- OEM = 92055-1222

### Soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KVN-16R30
- OEM = 16030-1007
- OEM = 16030-028

### Jeu de vis de mélange

- Keyster = KHSS-493
- OEM = 16014-1054

Aiguille d'injection D819 - OEM = 16009-1657

### Gicleur d'aiguille

- OEM = 16017-1277

### Gicleur principal #112

- Keyster = KHM-110112

### Gicleur de ralenti #35

- Keyster = KHS-05C035

### 2x joint torique

- OEM = 92055-1004

### 2x joint torique

- OEM = 92055-1223

**Price: 9,36 €**

### Données de base

Numéro d'article du fournisseur:

KK-0190NFR

<b>EAN</b>	4550240008350
<b>PVC:</b>	29,90 €
<b>SB-Article</b>	Non
<b>Marque/Fournisseur</b>	KEYSTER
<b>Unité de mesure:</b>	SET
<b>Weight</b>	0.009 kg

### Données techniques

<b>Domaine d'utilisation</b>	kit de réparation
<b>Type</b>	pièces de carburateur
<b>Type</b>	article