



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KK-0191NFR

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

- Keyster = K-35
- OEM = 92055-1222

Soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KVN-16R30
- OEM = 16030-1007
- OEM = 16030-028

Jeu de vis de mélange

- Keyster = KHSS-493
- OEM = 16014-1054

Aiguille d'injection D820

- OEM = 16009-1464

gicleur d'aiguille

- OEM = 16017-1277

Gicleur principal #92

- Keyster = KHM-110092

Gicleur de ralenti #35

- Keyster = KHS-05C035

2x joint torique

- OEM = 92055-1004

2x joint torique

- OEM = 92055-1223

Price: 9,36 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:

KK-0191NFR

EAN	4550240008367
PVC:	29,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.01 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article