



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-1476

Le kit contient les articles suivants :

2 x joint de chambre de flotteur

- Keyster = K145
- OEM = 16163-MAY-000

2 x joint d'entonnoir

- Keyster = K147
- OEM = 16010-MAY-000

2 x vanne de chambre de flotteur

- Keyster = KVN-16N00
- OEM = 16155-413-751

2 x jeu de vis de mélange

- Keyster = KHSS-553
- OEM = 16016-MV1-630

1 x jeu de gicleurs principaux #118

- Keyster = KHM-110118
- OEM = 99101-GHB1180

1 x gicleur principal #120

- Keyster = KHM-110120
- OEM = 99101-GHB1220

2 x gicleur de ralenti #40

- Keyster = KHS-22B040
- OEM = 99103-MT20400

2 x vis de vidange

- Keyster = F-130
- OEM = 16015-MV1-700

10 x joint torique

- OEM = 16010-MAY-000

Price: 9,36 €

Données de base

| | |
|---|---------------|
| Numéro d'article du fournisseur: | KH-1476 |
| EAN | 4550240009715 |
| PVC: | 89,90 € |
| SB-Article | Non |
| Marque/Fournisseur | KEYSTER |
| Unité de mesure: | SET |

Données techniques

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Domaine d'utilisation | kit de réparation |
| Type | pièces de carburateur |
| Type | article |