

KS-0675N

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

- Keyster = YFCG-37
- OEM = 13251-38300

Kit de soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KYV-33S28
- OEM = 13370-37400 (ancien)
- OEM = 13370-24C80

Set de vis de mélange

- Keyster = K-1072SS
- OEM = 13269-37410 (ancien)
- OEM = 13269-37400

Aiguille d'injection #Y379 = 5C16

- Keyster = KYJ-0379
- OEM = 13383-24840

Gicleur d'aiguille 534/X-7

- OEM = 09494-00541

gicleur principal #130

- Keyster = KYM-020130
- OEM = 094941-26011

Gicleur de ralenti #47,5

- Keyster = KYS-02C047,5
- OEM = 09492-47013

Buse d'air #70

- Keyster = KYM-010070
- OEM = 09491-70012

div. joints toriques (voir ill.)

PVC 29,90 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KS-0675N
EAN	4550240009944
PVC:	29,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET

Weight	0.027 kg
---------------	----------

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article
numéro de référence	KS0675N , KS0531 , KS-0531