



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-0062

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

Kit de soupape de chambre de flotteur

Vis de mélange

Aiguille d'injection #D35 = 13206

Gicleur principal #50

- Keyster = KHM-01H050

Gicleur de ralenti #38

PVC 21,90 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KH-0062
EAN	4550240011589
PVC:	21,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.012 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article