



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-0098N

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

- Keyster = K-11
- OEM = 16172-030-004

Joint de couvercle

- OEM = 16171-304-004

Set de soupape de chambre de flotteur

- OEM = 16011-355-004

Set de vis de mélange

- OEM = 16162-202-004

Set de vis de butée de câble d'accélérateur

- OEM = 16163-056-004

Aiguille d'injection 16302=#D1

- Keyster = KHD-0001A
- OEM = 16151-304-004

gicleur d'aiguille

- OEM = 16133-246-004

gicleur principal #95

- Keyster = KHM-110095
- OEM = 99114-304-0950

Gicleur de ralenti #38

- OEM = 99124-089-0381

div. joints toriques (voir ill.)

PVC 21,90 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KH-0098N
EAN	4550240001856
PVC:	21,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.017 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article