



## Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-0115

Le kit contient les articles suivants :

**gicleur principal #130**

- Keyster = KHM-080130

**Gicleur de ralenti #38**

**Aiguille d'injection #D14=53000**

**Vis de mélange**

- OEM = 16016-292-004

**Joint de chambre de flotteur**

Keyster = K-9

- OEM = 16010-346-305

- OEM ancien = 16010-283-004

**Kit de soupape de chambre de flotteur**

- OEM = 16011-375-004

- OEM ancien = 16011-302-004

**Price: 7,01 €**

### Données de base

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Numéro d'article du fournisseur: | KH-0115       |
| EAN                              | 4550240005076 |
| PVC:                             | 24,90 €       |
| SB-Article                       | Non           |
| Marque/Fournisseur               | KEYSTER       |
| Unité de mesure:                 | SET           |

### Données techniques

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Domaine d'utilisation | kit de réparation     |
| Type                  | pièces de carburateur |
| Type                  | article               |