



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-0115

Le kit contient les articles suivants :

gicleur principal #130

- Keyster = KHM-080130

Gicleur de ralenti #38

Aiguille d'injection #D14=53000

Vis de mélange

- OEM = 16016-292-004

Joint de chambre de flotteur

Keyster = K-9

- OEM = 16010-346-305

- OEM ancien = 16010-283-004

Kit de soupape de chambre de flotteur

- OEM = 16011-375-004

- OEM ancien = 16011-302-004

PVC 24,90 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KH-0115
EAN	4550240005076
PVC:	24,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article