



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-0270F

Le kit contient les articles suivants :

gicleur principal #125

- Keyster = KHM-100125

Gicleur de ralenti #45

Kit de soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KHV-09018

- OEM = 16011-329-004

Joint de chambre de flotteur

- Keyster = K-10F

Aiguille d'injection 272308=#D126

Kit de vis de mélange

Price: 7,01 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KH-0270F
EAN	4550240005229
PVC:	22,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.016 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article