



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-0277N

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

Kit de soupape de chambre de flotteur

Vis de mélange

Aiguille d'injection 13206=#D35

Gicleur d'aiguille

Gicleur principal #50

- Keyster = KHM-01H050

Gicleur de ralenti #38

PVC 23,90 €

Données de base

Número d'article du fournisseur:	KH-0277N
EAN	4550240009166
PVC:	23,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.018 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article