



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-0948N

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

- OEM = 16010-143-305

Soupape de chambre de flotteur

- OEM = 16011-143-620

Kit de vis de mélange

- OEM = 16016-143-620

Aiguille d'injection 530501=#D348

Gicleur d'aiguille

Gicleur principal #58

- OEM = 99201-081-0580

-Joints, joints toriques et joints d'étanchéité (voir ill.)

PVC 29,90 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KH-0948N
EAN	4550240005885
PVC:	29,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.01 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
-----------------------	-------------------

Type pièces de carburateur

Type article