



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-1040N

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

- Keyster = K-11

-OEM = 16010-304-305

Kit de soupape de chambre de flotteur

-Keyster = KHV-01017

-OEM = 16011-355-004

Vis de mélange

Jeu d'aiguille d'injection 18234=#D22

- Keyster = KHD-0020

-OEM = 16012-355-004

Gicleur principal #95

- Keyster = KHM-110095

Gicleur de ralenti #38

PVC 24,90 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KH-1040N
EAN	4550240001870
PVC:	24,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.014 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article