



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-1471NFR

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

- Keyster = G-4014CF
- OEM = 16010-425-305 (set nr.)

Soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KVN-16N00
- OEM = 16155-413-751

Set de vis de mélange

- Keyster = KHSS-493
- OEM = 16016-KC2-970

Aiguille d'injection 12H=#D143

- Keyster = KHD-143Z
- OEM = 16012-425-771 (set nr.)

Gicleur d'aiguille

- OEM = 16012-425-771 (set nr.)

Gicleur principal #68

- Keyster = KHM-110068
- OEM = 99101-393-0680

Gicleur principal #102

- Keyster = KHM-110102
- OEM = 99101-GHB-1020

Vaporisateur primaire

- Keyster = ETK-3
- OEM = 16165-422-004

div. joints toriques (voir ill.)

PVC 29,90 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KH-1471NFR
EAN	4550240001948
PVC:	29,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.015 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article