



## Set de réparation pour carburateur KEYSTER

**KK-0180NFR**

Le kit contient les articles suivants :

**Joint de chambre de flotteur**

- Keyster = K-35
- OEM = 92055-1222

**Soupape de chambre de flotteur**

- Keyster = KVN-19A30
- OEM = 16030-1057

**Jeu de vis de mélange**

- OEM = 16014-1053

**Aiguille d'injection**

- Keyster = (D759), KHN-1070 (jeu)
- OEM = 16009-1234 (N24B)

**Gicleur d'aiguille**

- Keyster = KHN-1070 (jeu)
- OEM = 16017-1253

**Gicleur principal #150**

- Keyster = KHM-110150
- OEM = 92063-1330

**Gicleur de ralenti #40**

- Keyster = KHS-05C040
- OEM = 92064-1108

**Vis de vidange****4 joints toriques 5,5x1,5**

- OEM = 92055-1246

Différents joints toriques (voir ill.)

**Price: 7,01 €**

**Données de base**

Numéro d'article du fournisseur:	KK-0180NFR
EAN	4550240008305
PVC:	34,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET

## Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article