



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KK-0181NR

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

- Keyster = K-35
- OEM = 92055-1222

Soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KVN-19A30
- OEM = 16030-1057

Aiguille d'injection #D760

- Keyster = (D760), KHN-1071 (jeu)
- OEM = 16009-1537 (N74C)

Gicleur d'aiguille

- Keyster = KHN-1071 (jeu)
- OEM = 16017-0055

Jeu de vis de mélange

- OEM = 16014-1053

Gicleur principal #145

- Keyster = KHM-110145
- OEM = 92063-1017

Gicleur de ralenti #40

- Keyster = KHS-05C040
- OEM = 92064-1108

Vis de vidange

4x joints toriques 5,5x1,5

- OEM = 92055-1246

Différents joints toriques (voir ill.)

Price: 7,01 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KK-0181NFR
EAN	4550240008312
PVC:	34,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.017 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article