

Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KY-0588M

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

- Keyster = YFCG-18C
- OEM = 304-14184-00

Kit de soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KYV-24025
- OEM = 4L0-14190-28

Set de vis de mélange

- OEM = 4N0-14191-00

Aiguille d'injection #Y231 = 5K1

- Keyster = KYJ-0231
- OEM = 4L0-14-116-01

Set de vis de ralenti

- OEM = 2A0-14122-00

Gicleur principal #220

- Keyster = KYM-000220
- OEM = 137-14143-44

Gicleur de gaz de ralenti #22,5

- OEM = 260-14142-00

div. joints toriques (voir ill.)

PVC 24,90 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KY-0588M
PVC:	24,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article