



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

K-1881YK

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

- Keyster = YFCG-36B
- OEM = 10L-14984-01

Kit de soupape de chambre de flotteur

- OEM = 42H-14390-00

Set de vis de mélange

- OEM = 10L-14923-01

Gicleur principal #124

- Keyster = K9N-1B124
- OEM = 4X7-14925-24

Gicleur #132

- Keyster = K9N-1B132
- OEM = 4X7-14925-32

Vis de vidange

- OEM = 4X7-14191-01-00

Price: 7,01 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	K-1881YK
EAN	4550240009708
PVC:	24,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.018 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
-----------------------	-------------------

Type pièces de carburateur

Type article