



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-1469

Le kit contient les articles suivants :

4 x joint de chambre de flotteur

- Keyster = K176 ex = NTMOR-004G

- OEM = 16010-MZ5-920 (set nr.)

4 x joint côté filtre à air

- Keyster = K146

- OEM = 16010-MZ5-920 (set nr.)

4 x vanne de chambre de flotteur

- Keyster = KVN-19N00

- OEM = 16155-MBZ-K31

4 x set de vis de mélange

- Keyster = KHSS-553

- OEM = 16016-MY5-850

4 x gicleur de gaz de ralenti #40

- Keyster = KHS-22B040

- OEM = 99103-MT2-0400

4 x gicleur principal #115

- Keyster = KHM-110115

- OEM = 99101-GHB1150

4 x vis de vidange

- Keyster = F-130

div. joints toriques (voir ill.)

provenant de jeux de joints OEM :

16040-MZ5-600,

16041-MZ5-600,

16010-HM7-670

Price: 7,01 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KH-1469
EAN	4550240005830
PVC:	146,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.063 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article