



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-1473

Le kit contient les articles suivants :

4 x joint de chambre de flotteur

- Keyster = K176 ex = NTMOR-004G
- OEM = 16010-MZ5-920 (set nr.)

4 x joint côté filtre à air

- Keyster = K146
- OEM = 16010-MZ5-920 (set nr.)

4 x vanne de chambre de flotteur

- Keyster = KVN-19N00
- OEM = 16155-MBZ-K31

4 x set de vis de mélange

- Keyster = KHSS-553
- OEM = 16016-MY5-850

4 x gicleur de gaz de ralenti #40

- Keyster = KHS-22B040
- OEM = 99103-MT2-0400

2 x gicleur principal #100

- Keyster = KHM-110100
- OEM = 99101-GHB1000

2 x gicleur principal #102

- Keyster = KHM-110102
- OEM = 99101-GHB1020

4 x vis de vidange

- Keyster = F-130

div. joints toriques (voir ill.)

provenant de jeux de joints OEM :

16040-MZ5-600,

16041-MZ5-600,

16010-HM7-670

PVC 149,90 €

Données de base

Número d'article du fournisseur:	KH-1473
EAN	4550240006172
PVC:	149,90 €

SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.068 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article