



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KK-0173N

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

- Keyster = NTMOR-030MG
- OEM = 16019-024

Soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KVN-16R30
- OEM = 16030-1007
- OEM = 16030-028

Aiguille d'injection #Y133=N02A

Gicleur principal #90

- Keyster = KHM-110090

Gicleur de ralenti #35

- Keyster = KHS-200035

Vis de mélange

Différents joints toriques (voir ill.)

PVC 33,90 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KK-0173N
EAN	4550240009555
PVC:	33,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.014 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article