



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KK-0178F

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

- Keyster = NTMOR-030MG
- OEM = 16019-024

Soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KVN-16R30
- OEM = 16030-1007
- OEM = 16030-028

Jeu de vis de mélange

Aiguille d'injection #D47Z=003301

Gicleur principal #95

- Keyster = KHM-110095

Gicleur de ralenti #35

- Keyster = KHS-200035

PVC 22,90 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KK-0178F
EAN	4550240006769
PVC:	22,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.011 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
-----------------------	-------------------

Type pièces de carburateur

Type article