



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KK-0250

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

- Keyster = K121 ex = NTMOR-008G
- OEM = 92055-1426

Soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KHV-24S20S
- OEM = 16030-1083

Jeu de vis de mélange

- Keyster = K-2137SS
- OEM = 16014-1090

Gicleur principal #150 = 2+3

- Keyster = KHM-110150
- OEM = 92063-1330

Gicleur principal #145 = 1+2

- Keyster = KHM-110145
- OEM = 92063-1017

Gicleur de ralenti #35

- Keyster = KHS-05C035
- OEM = 92064-1101

20 x joints toriques

- OEM = 92005-1306
- OEM = 92005-1310
- OEM = 92005-1291
- OEM = 92005-1287

PVC 119,00 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KK-0250
EAN	4550240010339
PVC:	119,00 €

SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.055 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article