



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KK-0251

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

- Keyster = K55
- OEM = 92055-1588

Soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KYV-50S15
- OEM = 16030-1088

Jeu de vis de mélange

- Keyster = K-2153SS
- OEM = 16014-1100

Gicleur principal #137,5 = 2+3

- Keyster = KMM-010137H
- OEM = 92063-1431

Gicleur principal #140 = 1+2

- Keyster = KMM-010140
- OEM = 92063-1432

Buse d'air #120

- Keyster = KMM-010120
- OEM = 92064-1196

Gicleur de gaz de veille #12,5

- Keyster = KYS-06D12H
- OEM = 92064-1196

24 x joints toriques

- OEM = 32144-1007
- OEM = 16038-022
- OEM = 92055-1084
- OEM = 21188-1006
- OEM = 21188-1007
- OEM = 92055-1093

PVC 119,00 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KK-0251
EAN	4550240010346
PVC:	119,00 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.032 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article