



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KK-0252

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

- Keyster = K55
- OEM = 92055-1588

Soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KYV-50S15
- OEM = 16030-1088

Jeu de vis de mélange

- Keyster = K-2153SS
- OEM = 16014-1100

Gicleur principal #157,5 = 2+3

- Keyster = KMM-010157H
- OEM = 92063-1443

Gicleur principal #155 = 1+2

- Keyster = KMM-010155
- OEM = 92063-1442

Buse d'air #125

- Keyster = KMM-010125
- OEM = 92064-1195

Gicleur de gaz de veille #12,5

- Keyster = KYS-06D12H
- OEM = 92064-1196

24 x joints toriques

- OEM = 32144-1007
- OEM = 16038-022
- OEM = 92055-1084
- OEM = 21188-1006
- OEM = 21188-1007
- OEM = 92055-1093

Price: 7,01 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KK-0252
EAN	4550240010353
PVC:	119,00 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.033 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article