



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KY-0515N

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

- Keyster = YFCG-18C
- OEM = 304-14184-00

Kit de soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KYV-24R28
- OEM = 29K-14190-28

Set de vis de mélange

- OEM = 23L-14103-00

Aiguille d'injection #Y231 = 5K1

- Keyster = KYJ-0231
- OEM = 29K-1490J-00

Gicleur d'aiguille 345/P-0

- Keyster = RNJM-22A
- OEM = 4L0-14141-40

Gicleur principal #240

- Keyster = KYM-000240
- OEM = 137-14143-48

Gicleur de ralenti #22,5

- OEM = 260-14142-22

div. joints toriques (voir ill.)

Price: 7,01 €

Données de base

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Numéro d'article du fournisseur: | KY-0515N |
| EAN | 4550240011633 |
| PVC: | 32,90 € |

| | |
|---------------------------|----------|
| SB-Article | Non |
| Marque/Fournisseur | KEYSTER |
| Unité de mesure: | SET |
| Weight | 0.022 kg |

Données techniques

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Domaine d'utilisation | kit de réparation |
| Type | pièces de carburateur |
| Type | article |