



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

K-540

Le kit contient les articles suivants :

jeu de joints sans gicleurs

Joint de chambre de flotteur

- OEM = 16010-371-004 (du set)

div. joints toriques (voir ill.)

Price: 7,01 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	K-540
EAN	4550240006028
PVC:	14,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.007 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article