



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-1515N

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

- Keyster = K-10BF
- OEM = 16010-323-004 (du set)

Joint de couvercle

- Keyster = M-22

Kit de soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KHV-09018
- OEM = 16011-329-004

Vis de mélange

- OEM = 16016-323-004

aiguille d'injection 272304=#D26

- Keyster = KHD-0026
- OEM = 16012-323-004

gicleur d'aiguille

- Keyster = JNH-70A
- OEM = 16012-323-004

Gicleur principal #100

- Keyster = KHM-100100
- OEM = 99202-601-11000

Gicleur principal #78

- Keyster = KHM-100078
- OEM = 99202-601-10780

Gicleur de gaz de veille #40

- Keyster = KHS-120040
- OEM = 99124-407-604

div. joints toriques (voir ill.)

Price: 10,31 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KH-1515N
EAN	4550240011657
PVC:	29,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.021 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article