



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-1505

Le kit contient les articles suivants :

2 x joint de chambre de flotteur

- Keyster = K133, ex = NTMOR-006G
- OEM = 16163-KEA-000

2 x soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KVN-16N00
- OEM = 16155-413-751

2 x jeu de vis de mélange

- OEM = 16016-MY9-690

2 x gicleur principal #78

- Keyster = KHM-110070
- OEM =99101-GHB-0780

2 x gicleur de ralenti #35

- Keyster = KHS-22B0350
- OEM = 99103-KGB-6100

2 x vis de vidange

- Keyster = F-130
- OEM = out 16015-KGB-611

2 x joints toriques

Price: 7,01 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KH-1505
EAN	4550240010971
PVC:	49,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER

Unité de mesure: SET

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article