



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-1508

Le kit contient les articles suivants :

4x joint de chambre de flotteur

- Keyster = K139 = ex NTMOR-007G

contient joint de chambre de flotteur

provenant des jeux de joints OEM suivants :

- OEM = 16010-MM5-601

4x Kit de soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KHV-17B24

- OEM = 16011-ML7-004

4x gicleur principal #120

- Keyster = KHM-110120

- OEM = 99101-GHB-1200

4x gicleur de ralenti #38

- Keyster = KHS-22B038

- OEM = 99103-4400380

4x Kit de vis de mélange

- Keyster = KHSS-xxx

- OEM = 16016-MM5-601

4x bouchon de vidange

- Keyster = F130

- OEM = 16015-MN4-003

8 x joints toriques

Price: 7,01 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:

KH-1508

EAN	4550240011206
PVC:	119,00 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article